

■ a BANDINI INDUSTRIE company



ISO 9001 Cert. N. 0079



G:B:D:

GI.BI.DI. S.r.l.
Via Abetone Brennero, 177/B
46025 Poggio Rusco (MN) - ITALY
Tel. +39.0386.52.20.11
Fax +39.0386.52.20.31
E-mail: comm@gibidi.com

Numero Verde: 800.290156

www.gibidi.com

Cod. AIC6495 - 02/08 - Rev. 00

■ a BANDINI INDUSTRIE company

G:B:D:

:DGS

CE

DGS100 - (AU01920)
DGS200 - (AU01930)

Selettore a chiave
ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE


Key selector
INSTRUCTIONS FOR INSTALLATIONS

I	UK	F	E
D	P	NL	GR



G:B:D:

DGS

DGS100



DGS200



I_{MAX} = 1A 24Vcc



- Interrompere la pista di rame con il saldatore nel punto B.
- Cortocircuitare con una goccia di stagno ed il saldatore il punto A.

- Break the copper track at point B using a soldering iron.
- Short-circuit at point A with a drop of tin using a soldering iron.

- Interrompre la piste en cuivre avec le soudeur au point B.
- Court-circuiter avec une goutte d'étain et le soudeur au point A.

- Interrompere la pista di rame con il saldatore nel punto B.
- Cortocircuitare con una goccia di stagno ed il saldatore il punto A.

- Die Kupferbahn mit dem Schweißer an Punkt B unterbrechen.
- Mit einem Tropfen Zinn und dem Schweißer an Punkt A kurzschließen.

- Interromper a pista de cobre com o soldador no ponto B.
- Curto circuitar com uma gota de estanho e o soldador no ponto A.

- Onderbreek de koperen baan met een lasapparaat op het punt B.
- Kortsluit het punt A met een druppel tin en het lasapparaat.

- Κόψτε την γραμμή στο σημείο Β χρησιμοποιώντας ένα κολλητήρι.
- Βραχυκυκλώστε με μια σταγόνα καλαΐ στο σημείο Α, χρησιμοποιώντας ένα κολλητήρι.



απαίτησή τους, σε εξειδικευμένα κέντρα που υπάρχουν για τον σκοπό αυτό, συμβάλλοντας έτσι στην προστασία του περιβάλλοντος από τις παρενέργειες της μόλυνσης.